

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ГОСТ 8717.0-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ

ГОСТ

Технические условия

8717.0-84* Взамен

Reinforced concrete and concrete steeps. Specifications

ГОСТ 8717-81

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1984 г. № 58 срок введения установлен

c 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и бетонные ступени, изготовляемые из тяжелого бетона, легкого бетона и плотного силикатного бетона и предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений.

Бетонные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию.

Ступени применяют:

для отапливаемых зданий и сооружений;

для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включительно;

при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции. Допускается применять ступени в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно, в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°C, а также в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП II-7-81, СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление ступеней.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для ступеней высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Ступени в зависимости от их формы и расположения в лестничном марше подразделяют на следующие типы:

ЛС - основная;

ЛСВ - верхняя фризовая;

ЛСП - площадочный вкладыш;


ЛСН - нижняя фризовая;

ЛСС - плоская для сквозных маршей.

^{*} Переиздание (Июль 1987г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1985 г. (ИУС 3-86)

Схемы расположения ступеней в лестничном марше приведены в справочном приложении.

1.2. Форма и размеры ступеней, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1.



1 - «постель»; 2 - «хвост» Размер в скобках относится к ступеням для лестниц с уклоном 1:1,5. Черт. 1

1.3. Ступени изготовляют железобетонными.

Основные ступени (типа ЛС) длиной до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, изготовляют бетонными.


- 1.4. Железобетонные ступени предназначены для применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 6 кПа (600 кгс/м²).
 - 1.5. Ступени изготовляют с закладными изделиями для крепления ограждений.

Ступени могут изготовляться с гнездами (вместо закладных изделий) для крепления ограждений, если об этом указана в заказе на изготовление ступеней.


В плоских ступенях (типа ЛСС) устанавливают закладные изделия для крепления к косоурам шириной не менее 155 мм и не более 180 мм, при этом оси симметрии закладных изделий ступеней и косоуров должны совпадать.

- В ступенях допускается установка дополнительных закладных изделий в соответствии с проектом конкретного здания или сооружения.
- 1.6. Ступени, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.

Ступени типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15



Ступень типоразмера ЛСС24



1.7. Ступени изготовляют с монтажными петлями.

Изготовление ступеней без монтажных петель и применение для их подъема захватных устройств допускается по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией - автором проекта здания или сооружения.

1.8. Ступени из тяжелого бетона и плотного силикатного бетона изготовляют с декоративным конструкционным слоем бетона на верхней лицевой поверхности или без него.

Ступени из легкого бетона должны иметь верхний слой из тяжелого бетона толщиной не менее 15 мм или декоративный конструкционный слой либо покрытие из стойких к истиранию синтетических материалов.

1.9. Декоративный конструкционный слой ступеней должен иметь толщину не менее 15 мм и выполняться из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона.

Таблица 1

Код ОКП	Марка ступени		Основные размеры ступени, мм			Расход материалов		
		l	h	b	Бето н, м ³	Стал ь, кг	ени спра воч- ная), кг	
57 4613 0044 57 4613 0058 57 4613 0072	ЛС11-Б ЛС11-ЛБ ЛС11-СБ	1050			0,046	0,28	111 87 85	

57 4613	ЛС12-Б						128
0045	ЛС12-ЛБ	1200			0,053	0,28	100
57 4613	ЛС12-СБ		145	330		-	98
0059							
57 4613							
0073							
57 4613	ЛС14-Б						145
0046	ЛС14-ЛБ	1350			0,060	0,28	114
57 4613	ЛС14-СБ						111
0060							
57 4613							
0074							
57 4613	ЛС15-Б						159
0047	ЛС15-ЛБ	1500			0,066	0,28	125
57 4613	ЛС15-СБ					-	122
0061							
57 4613							
0075	HC0 17 F						0.6
57 4613	ЛС9.17-Б	000			0.040	0.20	96
0048	ЛС9.17-ЛБ ЛС9.17-СБ	900			0,040	0,28	76 74
57 4613	ЛС9.17-СБ					-	/4
0062 57 4613							
0076							
57 4613	ЛС11.17-Б		168	290			111
0049	ЛС11.17-Б ЛС11.17-	1050	108	290	0,046	0,28	87
57 4613	ЛС11.17-	1030			0,040	<u>0,40</u>	85
0063	ЛС11.17-					_	65
57 4613	СБ						
0077	CB						
57 4613	ЛС12.17-Б						128
0050	ЛС12.17-	1200			0,053	0,28	100
57 4613	ЛБ	1200			0,023	-	98
0064	ЛС12.17-						1
57 4613	СБ						
0078							
57 4613	ЛС11-Б-1						111
0051	ЛС11-ЛБ-1	1050			0,046	0,65	88
57 4613	ЛС11-СБ-1					0,37	85
0065							
57 4613							
0079							
57 4613	ЛС12-Б-1						128
0052	ЛС12-ЛБ-1	1200			0,053	0,65	101
57 4613	ЛС12-СБ-1		145	330		0,37	98
0066							
57 4613							
0080			_				1
57 4613	ЛС14-Б-1						145
0053	ЛС14-ЛБ-1	1350			0,060	1,07	115
57 4613	ЛС14-СБ-1					0,79	111
0067							
57 4613							
57.4612	ПС15 Г 1		-				1/0
57 4613	ЛС15-Б-1	1500			0.000	1.07	160
0054	ЛС15-ЛБ-1 ЛС15-СБ-1	1500			0,066	$\frac{1,07}{0.70}$	126
57 4613 0068	JIC 13-CB-1					0,79	122
57 4613							
0082							
57 4613	ЛС9.17-Б-1			+			97
0055	ЛС9.17-В-1	900			0,040	0,65	46
57 4613	ЛБ-1	700			0,040	0,37	74
0069	ЛС9.17-					0,57	′ ′
57 4613	СБ-1						
0083							
57 4613	ЛС11.17-Б-						111
0056	1	1050	168	290	0,046	0,65	88
57 4613	ЛС11.17-					$\frac{0,37}{0,37}$	85
0070	ЛБ-1						
57 4613	ЛС11.17-						
0084	СБ-1						

57 4613	ЛС12.17-Б-						128
0057	1	1200			0,053	0,65	102
57 4613	ЛС12.17-					0,37	98
0071	ЛБ-1						
57 4613	ЛС12.17-						
0085	СБ-1 ЛС11						111
58 9121 3290	ЛС11-Ш						111
58 9121	лст-ш						
3360							
58 9122	ЛС11-Л	1050	145	330	0,046	0,65	88
0574	ЛС11-Л-Ш				,,,,,,,	0,37	
58 9122						0,57	
0511							
58 9124	ЛС11-С						85
0035	ЛС11-С-Ш						
58 9124							
0073	W. C. L.						1.50
58 9121	ЛС12						128
3291 58 9121	ЛС12-Ш						
3361							
58 9122	ЛС12-Л	1200			0,053	0,69	101
0575	ЛС12-Л	1200			0,033	0,69	101
58 9122	71012 71-111					0,71	
0512							
58 9124	ЛС12-С						98
0002	ЛС12-С-Ш						
58 9124							
0074							
58 9121	ЛС14						145
3292	ЛС14-Ш						
58 9121							
3362	пста п	1250			0.000	0.75	115
58 9122 0576	ЛС14-Л ЛС14-Л-Ш	1350			0,060	$\frac{0.75}{0.47}$	115
58 9122	ЛС14-Л-Ш					0,47	
0513							
58 9124	ЛС14-С						111
0003	ЛС14-С-Ш						
58 9124							
0075							
58 9121	ЛС15						160
3293	ЛС15-Г						
58 9121	ЛС15-Ш						
3339							
58 9121 3363							
58 9122	ЛС15-Л	1500			0,066	0,80	125
0577	ЛС13-Л ЛС15-Л-Г	1500			0,000	$\frac{0.80}{0.52}$	123
58 9122	ЛС15-Л-Ш					,,,,,,	
0529							
58 9122							
0514							
58 9124	ЛС15-С		145	330			122
0004	ЛС15-С-Г						
58 9124	ЛС15-С-Ш						
0052 58 9124							
0076							
58 9121	ЛС17		1				174
3294	ЛС17-Г						1,7
58 9121	ЛС17-Ш						
3340							
58 9121							
3364							
58 9122	ЛС17-Л	1650			0,072	0,86	137
0578	ЛС17-Л-Г					0,58	
58 9122	ЛС17-Л-Ш						
0530							
58 9122 0515]
0313	I	I	I	I	I	I	i l

S8 9124 JIC17-C JIC1								
Section Sect	58 9124	ЛС17-С	1		1	1		133
Section Sect	0005							
S8 9124	58 9124	ЛС17-С-Ш						
S8 9121 JIC23-III S8 9122 JIC23-III S8 9124 JIC23-C-III JI	0053							
S8 9121 JIC23-JI JIC23-C-J	58 9124							
3295 JIC23-II JIC23-II S8 9121 3341 JIC23-III 2250 JIC3-JI-II 2250 JIC3-C-I JIC3-C-II JIC3-C-I JIC3-C	0077							
S8 9121 JIC23-III S8 9122 JIC23-JI-III S8 9122 O.579 JIC23-JI-III S8 9122 O.580 JIC23-C-II O.580 JIC23-C-III JIC23-C-III O.580 JIC23-C-III O.580 JIC23-C-III O.580 JIC23-C-III O.580 JIC23-C-III JIC23-C-III O.580 JIC23-C-IIII O.580 JIC23-C-III JIC23-C-III	58 9121	ЛС23						242
3341 58 9122 JIC23-JI-II 2250 58 9124 JIC23-C-III JI	3295	ЛС23-Г						
S8 9121 JIC23-JI-III S8 9124 JIC23-C-III S8 9122 JIC11-I7-II S8 9122 JIC11-I7-II S8 9122 JIC11-I7-II S8 9122 JIC12-I7-II S8 9124 JIC12-I7-II S8 9124 JIC12-I7-II S8 9125 JIC11-III S8 9126 JIC11-I7-II JIC11-III S8 9127 JIC11-III S8 9128 JIC11-I7-II JIC11-III JIC11-III S8 9121 JIC11-III JIC11-III S8 9121 JIC11-III S8 9121 JIC11-III JIC11-III S8 9121 JIC11-III JIC11-III JIC11-III S8 9121 JIC11-C-I JIC12-III S8 9124 JIC11-C-I JIC12-III S8 9124 JIC12-C-I JIC12-C-I	58 9121	ЛС23-Ш						
Section Sect	I .							
S8 9122	58 9121							
0.579 JC23-J-T S8 9122 JC23-J-III S8 9124 O.006 JC23-C-T JC23-C-III O.006 JC23-C-III O.0078 JC23-C-III JC23-J-III JC23-J-III JC23-J-III JC23-J-IIII O.0091 JC23-J-IIII JC23-J-IIII O.0091 JC23-C-IIII JC23-J-IIII JC33-J-IIII JC23-J-IIII	3365							
S8 9122	I .							191
0531 58 9124 0708 0709			2250			0,100	1,14	
S8 9122		ЛС23-Л-Ш						
0516 S8 9124 JIC23-C-III 0054 S8 9124 0078 S8 9125 JIC11.17-L 0581 S8 9122 JIC11.17-L 0581 S8 9122 JIC12.17-L 0008 S8 9121 JIC12.17-L 0008 S8 9121 JIC12.17-L 0009 JIC12.17-	I .							
S8 9124								
D006		77.000 G						105
S8 9124 O078 S8 9121 JIC9.17 JIC11.17 JIC11								185
0054 58 9124 0078 079 076 076 076 0774 076 0774 0774 0775 07								
58 9124 0078 JC9.17 3296 JC9.17-J 3296 JC9.17-J 58 9122 JC9.17-C 0080 JC11.17-J 58 9124 JC11.17-J 3396 JC11.17-J 3396 JC11.17-C 0581 JC11.17-C 0581 JC12.17 38 9124 JC12.17-J 3397 JC12.17-J 3397 JC12.17-C 0582 JC11.17-C 0589 JC11-J1-III 3315 JC11-J1-IIII 58 9121 JC11-J1-I 3378 JC11-J1-I 58 9122 JC11-C-I 0053 JC11-C-I 0060 JC11-C-I 88 9124 JC11-C-I 0028 JC11-C-I 3316 JC12-J-I 00551 JC12-J-I 00551 JC12-J-I 0060 JC12-J-I 00551 JC12-J-I 0060 JC12-J-I 0059 JC12-C-I 0029 JC12-C-I 0029 JC12-C-I 0029 JC14-J1-III 3317 JC14-J1-III 3380 JC14-J1-I 389122 JC14-J1-I		лс23-С-ш						
0078	I .							
S8 9121 JIC9.17 900 32 76 74 78 76 74 76 74 76 74 76 74 76 74 76 75 76 74 76 74 76 76 76 76								
3296 JIC9.17-JI 900 900 58 9124 0007 JIC11.17-JI 1050 168 290 0,046 0,32 76 74 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 74 75 75		ПС9 17		-		1	0.60	97
S8 9122			900			0.040		
0580 58 9124 0007	I .		700			0,040	0,32	
S8 9124 O007 S8 9121 JIC11-I7-C O581 S8 9122 JIC12-I7-C O582 S8 9124 O009 S8 9124 O009 S8 9124 JIC11-III S8 9124 O009 S8 9124 JIC11-III O001 S8 9124 JIC11-C-1 JIC11-C-1 O008 S8 9124 O009 JIC12-I7-C O582 O5	I .	3103.17-0						/
NC11.17								
S8 9121 JIC11-17-JI 1050 168 290 0,046 0,053 111 111 1050 168 290 0,046 0,37 88 85 89 124 0008 JIC12-17-JI 1200 JIC12-17-JI 1200 58 9121 JIC11-11 JIC11-11 JIC11-JI-1 JIC11-JI-1 JIC11-JI-1 JIC11-JI-1 JIC11-JI-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-JI-1 JIC11-C-1 JIC11-JI-1 JIC11-JI-1 JIC11-C-1 JIC11-JI-1 JIC11-JI-1 JIC11-C-1 JIC12-JI-1								
3396 JC11.17-J 1050 168 290 0,046 0,37 88 85 89124 0008 58 9121 JC12.17 1200 0,053 0,41 101		ЛС11.17					0.65	111
S8 9122	I .		1050	168	290	0.046		
S8 9124 O008 S8 9122 JIC12-JT-JT-JT-JT-JT-JT-JT-JT-JT-JT-JT-JT-JT-	I .					,,,,,,,	,,,,,	
0008	I .							
S8 9121 JC12.17 JC12.17 JC12.17 JC12.17-L JC12.17-L JC12.17-L JC12.17-L JC12.17-L JC12.17-L JC12.17-L JC12.17-L JC11-JL JC12-JL JC12-JL	58 9124							
3397 JC12.17-J 1200 0,053 0,41 101 98 58 9122 JC11-1 JC11-1 JC11-1 JC11-1 JC11-J-1 JC11-J-1 JC11-J-1 JC11-J-1 JC11-J-1 JC11-C1 JC12-J-1 JC14-J-1 J	8000							
S8 9122	58 9121	ЛС12.17					0,69	128
0582 58 9124 0009	3397	ЛС12.17-Л	1200			0,053	0,41	101
S8 9124 O009 O009	58 9122	ЛС12.17-С						98
0009	I .							
S8 9121 JIC11-1 JIC11-1 JIC11-1 JIC11-1 JIC11-1 JIC11-1 JIC11-1 JIC11-1 JIC11-JIC1 JIC11-JIC1 JIC11-JIC1 JIC11-JIC1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-C-1 JIC11-	58 9124							
3315	0009							
S8 9121 3378 3378 3378 3380 3380 3380 3380 30,046 1,02 0,046	I .							111
3378		ЛС11-1Ш						
Temperature								
O550								
S8 9122		ЛС11-Л-1	1050			0,046		88
0601 58 9124 ЛС11-С-1 0028 ЛС11-С- 58 9124 1Ш 0091 ЛС12-1 58 9121 ЛС12-1Ш 58 9121 ЛС12-Л- 3379 1200 58 9122 ЛС12-Л- 0551 ЛС12-Л- 58 9122 1Ш 0602 101 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С-1 58 9124 ЛС12-С-1 3317 ЛС14-1 58 9121 ЛС14-1 3380 1350 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26							0,74	
58 9124 ЛС11-С-1 58 9124 ЛС11-С-1 1ШІ 1ШІ 58 9121 ЛС12-1 3316 ЛС12-1ШІ 58 9121 ЛС12-Л-1 3379 1200 58 9122 ЛС12-Л-1 0551 ЛС12-Л-1 58 9122 1ШІ 0602 11 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С-1 58 9124 ЛС12-С-1 0092 1ШІ 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1 58 9121 ЛС14-1 3380 1380 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26		1Ш						
0028 58 9124 0091 ЛС11-С- 1Ш 58 9121 3316 58 9121 3379 ЛС12-1Ш 58 9122 0551 0551 ЛС12-Л- 58 9122 0602 58 9124 0002 58 9124 0002 58 9124 0009 ЛС12-С- 58 9124 0009 58 9121 3317 58 9121 3380 1200 0,053 0,053 0,78 1,06 0,78 58 9124 0009 58 9121 3317 58 9121 3380 ЛС12-С-1 1Ш 98 58 9122 0552 ЛС14-1 145 3317 58 9121 3380 ЛС14-Л-1 1350 1350 0,060 0,060 1,54 1,26 115		ПС11 С 1						0.5
58 9124 0091 1Ш 58 9121 ЛС12-1 ЛС12-1Ш 58 9121 3379 ЛС12-Л-1 58 9122 ЛС12-Л-1 1200 0551 ЛС12-Л-58 9122 0602 1Ш 58 9124 ЛС12-С-1 98 0029 ЛС12-С-58 9124 0092 ЛС12-С-1 58 9121 ЛС14-1 145 3317 ЛС14-1Ш 145 58 9121 3380 ЛС14-Л-1 58 9122 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1.26								83
0091 лС12-1 38 9121 лС12-1Ш 58 9121 лС12-Л-1 3379 1200 58 9122 лС12-Л-1 0551 лС12-Л-1 58 9122 1Ш 0602 0602 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С-1 58 9124 1Ш 0092 ЛС14-1 3317 ЛС14-1 58 9121 ЛС14-1 3380 0,060 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26								
58 9121 ЛС12-1 3316 ЛС12-1 58 9121 ЛС12-Л-1 0551 ЛС12-Л-1 58 9122 ЛС12-Л-1 0602 ЛС12-Л-1 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С-1 58 9124 ЛИИ 0092 ЛС14-1 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1 58 9121 ЛС14-1 3380 0,060 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26	I	1111						
3316 ЛС12-1Ш 58 9121 3379 1200 0,053 1.06 0,78 101 0551 ЛС12-Л-1 1200 0,053 1.06 0,78 101 0,78 101 0602 58 9124 ЛС12-С-1 58 9124 1Ш 0092 ЛС12-С-58 9124 1Ш 0092 58 9121 ЛС14-1 13317 ЛС14-1 11 1350 145 145 145 1552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26 115		ПС12-1	1	1			 	128
58 9121 3379 58 9122 ЛС12-Л-1 0551 ЛС12-Л- 58 9122 1Ш 0602 1Ш 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С- 58 9124 1Ш 0092 1Ш 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1Ш 58 9121 3380 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26								120
3379 58 9122 ЛС12-Л-1 0551 ЛС12-Л-1 58 9122 1Ш 0602 58 9124 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С-1 58 9124 1Ш 0092 ЛС14-1 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1Ш 58 9121 ЛС14-1 3380 0,060 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1,54 1,26		71012.1111						
58 9122 ЛС12-Л-1 1200 0551 ЛС12-Л-1 1Ш 58 9122 1Ш 0602 58 9124 ЛС12-С-1 98 0029 ЛС12-С-1 98 58 9124 1Ш 11Ш 0092 11Ш 145 58 9121 ЛС14-1 145 3317 ЛС14-1 1350 58 9121 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1,54 1,26								
0551 ЛС12-Л- 58 9122 1Ш 0602 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С- 58 9124 1Ш 0092 1Ш 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1Ш 58 9121 3380 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26		ЛС12-Л-1	1200			0,053	1,06	101
58 9122 1Ш 0602 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С- 58 9124 1Ш 0092 1Ш 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1Ш 58 9121 ЛС14-1Ш 3380 0,060 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26						.,		
0602 58 9124 ЛС12-С-1 0029 ЛС12-С- 58 9124 1Ш 0092 1Ш 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1Ш 58 9121 ЛС14-1Ш 3380 0,060 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26							1	
0029 ЛС12-С- 58 9124 1Ш 0092 1Ш 58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1Ш 58 9121 3380 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1.54 1,26								
58 9124 1Ш 0092 лС14-1 58 9121 лС14-1 3317 лС14-1Ш 58 9121 лС14-П 3380 0,060 58 9122 лС14-л-1 0552 лС14-л-1 1350 0,060 1.54 1,26	58 9124	ЛС12-С-1						98
58 9124 1Ш 0092 лС14-1 58 9121 лС14-1 3317 лС14-1Ш 58 9121 3380 58 9122 лС14-л-1 0552 лС14-л-1 1350 0,060 1.54 1,26								
58 9121 ЛС14-1 3317 ЛС14-1Ш 58 9121 З380 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л- 1350 0,060 1.54 1,26								
3317 ЛС14-1Ш	0092]				
58 9121 3380 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л- 1350 0,060 1,54 1,26								145
3380 58 9122 ЛС14-Л-1 0552 ЛС14-Л- 1350 0,060 1,54 1,26		ЛС14-1Ш						
58 9122 ЛС14-Л-1 1350 0,060 1,54 115 0552 ЛС14-Л-								
0552 ЛС14-Л- 1,26			_					
			1350			0,060		115
58 9122 1III							1,26	
	58 9122	1Ш	_	l	I	1]	

0603							
58 9124	ЛС14-С-1						112
0030	ЛС14-С-						
58 9124	1Ш						
0093	HC15 1						
58 9121 3318	ЛС15-1 ЛС15-1Г						160
58 9121	ЛС15-1Ш		145	330			100
3351	летэ тш		143	330			
58 9121							
3381							
58 9122	ЛС15-Л-1						
0553	ЛС15-Л-1Г	1500			0,066	1,59	126
58 9122	ЛС15-Л-					1,31	
0541 58 9122	1Ш						
0604							
58 9124	ЛС15-С-1						
0031	ЛС15-С-1Г						123
58 9124	ЛС15-С-						
0064	1Ш						
58 9124							
0094	HC:5:	<u> </u>					
58 9121	ЛС17-1						174
3319 58 9121	ЛС17-1Г ЛС17-1Ш						174
3352	лст/-тш						
58 9121							
3382							
58 9122	ЛС17-Л-1						
0554	ЛС17-Л-1Г	1650			0,072	<u>1,65</u>	138
58 9122	ЛС17-Л-					1,37	
0542	1Ш						
58 9122 0605							
58 9124	ЛС17-С-1	_					
0032	ЛС17-С-1Г						135
58 9124	ЛС17-С-						100
0065	1Ш						
58 9124							
0095							
58 9121	ЛС23-1						2.42
3320 58 9121	ЛС23-1Г ЛС23-1Ш						243
3353	JIC23-1III						
58 9121							
3383							
58 9122	ЛС23-Л-1						192
0555	ЛС23-Л-1Г	2250			0,100	2,53	
58 9122	ЛС23-Л-					1,93	
0543	1Ш						
58 9122 0606							
58 9124	ЛС23-С-1	1					186
0033	ЛС23-С-1Г						
58 9124	ЛС23-С-						
0066	1Ш						
58 9124							
0096	HC0 17 1				ļ		0.7
58 9121 3321	ЛС9.17-1 ЛС9.17-Л-1	900			0,040	0.07	97 77
58 9122	ЛС9.17-Л-1 ЛС9.17-С-1	900			0,040	0,97 0,69	75
0556	0107.17-0-1					0,07	, 5
58 9124							
0034		<u> </u>					
58 9121	ЛС11.17-1						111
3322	ЛС11.17-Л-	1050	168	290	0,046	1,02	88
58 9122	1 HC11.17.C					0,74	85
0557 58 9124	ЛС11.17-С- 1						
0035	1						
58 9121	ЛС12.17-1		1				128
207121	71012.17-1	L	I.	İ	l .	i	10

3323	ЛС12.17-Л-	1200	1		0,053	1,06	101
58 9122	1					0,78	98
0558	ЛС12.17-С-						
58 9124	1						
0036	HCD11						07
58 9121	ЛСВ11						87
3297 58 9121	ЛСВ11-Ш						
3366							
58 9122	ЛСВ11-Л	1160			0,036	0,76	69
0583	ЛСВ11-Л	1100			0,030	$\frac{0.76}{0.48}$	09
58 9122	Ш					0,40	
0517							
58 9124	ЛСВ11-С						67
0010	ЛСВ11-С-						
58 9124	Ш						
0079							
58 9121	ЛСВ12						99
3298	ЛСВ12-Ш						
58 9121							
3367							
58 9122	ЛСВ12-Л	1310			0,041	0,82	78
0584	ЛСВ12-Л-					0,54	
58 9122 0518	III						
58 9124	ЛСВ12-С	-					76
0011	ЛСВ12-С-						/0
58 9124	Ш						
0080							
58 9121	ЛСВ14						111
3299	ЛСВ14-Ш						
58 9121							
3368							
58 9122	ЛСВ14-Л	1460			0,046	0,89	88
0585	ЛСВ14-Л-					0,61	
58 9122	Ш						
0519 58 9124	ЛСВ14-С						86
0012	ЛСВ14-С ЛСВ14-С-						80
58 9124	Ш						
0081							
58 9121	ЛСВ15		145	260			121
3300	ЛСВ15-Г						
58 9121	ЛСВ15-Ш						
3342							
58 9121							
3369	W0717 =	4					
58 9122	ЛСВ15-Л	1610			0.050	0.04	06
0586	ЛСВ15-Л-Г ЛСВ15-Л-	1610			0,050	0,94	96
58 9122 0532	III					0,66	
58 9122							
0520							
58 9124	ЛСВ15-С	7					
0013	ЛСВ15-С-Г						93
58 9124	ЛСВ15-С-						
0055	Ш						
58 9124							
0082			4				<u> </u>
58 9121	ЛСВ17						
3301	ЛСВ17-Г						133
58 9121	ЛСВ17-Ш						
3343							
58 9121 3370							
58 9122	ЛСВ17-Л	-					
0587	ЛСВ17-Л	1760			0,055	1,00	105
58 9122	ЛСВ17-Л-I ЛСВ17-Л-	1700			0,033	$\frac{1,00}{0,72}$	100
0533	Ш					-,,-	
58 9122							
0521							
58 9124	ЛСВ17-С		_				

0014	ЛСВ17-С-Г	1			I	102
58 9124	ЛСВ17-С-					-
0056	Ш					
58 9124						
0083						
58 9121	ЛСВ23					
3302	ЛСВ23-Г					179
58 9121	ЛСВ23-Ш					
3344						
58 9121						
3371		1				
58 9122	ЛСВ23-Л	2360		0,074		
0588	ЛСВ23-Л-Г				1,26	141
58 9122 0534	ЛСВ23-Л-				0,98	
58 9122	Ш					
0522						
58 9124	ЛСВ23-С					
0015	ЛСВ23-С-Г					137
58 9124	ЛСВ23-С-					
0057	Ш					
58 9124						
0084						
58 9121	ЛСВ9.17					85
3303	ЛСВ9.17-Л	1010		0,035	0,68	67
58 9122	ЛСВ9.17-С				0,40	65
0589						
58 9124						
0016	7001115					07
58 9121	ЛСВ11.17	1160	160	0.040	0.76	97
3304 58 9122	ЛСВ11.17-	1160	168	0,040	$\frac{0.76}{0.48}$	76 74
0590	Л ЛСВ11.17-				0,48	/4
58 9124	С					
0017						
58 9121	ЛСВ12.17		1			109
3305	ЛСВ12.17-	1310		0,045	0,82	86
58 9122	Л			,,,,,,,,	0,54	83
0591	ЛСВ12.17-				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
58 9124	C					
0018						
58 9121	ЛСП11					78
3324	ЛСП11-Ш					
58 9121						
3384						
58 9122	ЛСП11-Л	1050		0,031	3,67	62
0559	ЛСП11-Л-				3,39	
58 9122 0607	Ш					
58 9124	ЛСП11-С	-				60
0037	ЛСП11-С					00
58 9124	Ш					
0097						
58 9121	ЛСП12		1		İ	88
3325	ЛСП12-Ш					
58 9121						
3385						
58 9122	ЛСП12-Л	1200		0,035	<u>3,71</u>	70
0560	ЛСП12-Л-				3,43	
58 9122	Ш					
0608	HOE12 ~	4				
58 9124	ЛСП12-С					68
0038	ЛСП12-С-					
58 9124 0098	Ш					
58 9121	ПСП14	1	1	-	<u> </u>	100
3326	ЛСП14 ЛСП14-Ш					100
58 9121	7101114-111					
3386						
58 9122	ЛСП14-Л	1350		0,040	<u>3,79</u>	79
0561	ЛСП14-Л-			.,	$\frac{5,75}{3,51}$	
58 9122	Ш]	
-	•	_	•	•	•	

		_	•				
0609							
58 9124	ЛСП14-С						77
0039	ЛСП14-С-		145	260			
58 9124	Ш						
0099	70715		-				100
58 9121	ЛСП15						109
3327	ЛСП15-Г						
58 9121 3354	ЛСП15-Ш						
58 9121							
3387							
58 9122	ЛСП15-Л	+					87
0562	ЛСП15-Л-	1500			0,044	3,86	07
58 9122	Γ	1200			0,0	3,58	
0544	ЛСП15-Л-					,	
58 9122	Ш						
0610							
58 9124	ЛСП15-С						85
0040	ЛСП15-С-Г						
58 9124	ЛСП15-С-						
0067	Ш						
58 9124							
0100	попта		-			1	110
58 9121	ЛСП17						119
3328 58 9121	ЛСП17-Г ЛСП17-Ш						
3355	лент/-ш						
58 9121							
3388							
58 9122	ЛСП17-Л						
0563	ЛСП17-Л-	1650			0,048	3,91	95
58 9122	Γ					3,63	
0545	ЛСП17-Л-					,	
58 9122	Ш						
0611							
58 9124	ЛСП17-С						
0041	ЛСП17-С-Г						92
58 9124	ЛСП17-С-						
0068	Ш						
58 9124 0101							
58 9121	ЛСП23		1				
3329	ЛСП23-Г						164
58 9121	ЛСП23-Ш						104
3356	7101123 111						
58 9121							
3389							
58 9122	ЛСП23-Л						
0564	ЛСП23-Л-	2250	145		0,066	<u>5,64</u>	130
58 9122	Γ					5,36	
0546	ЛСП23-Л-						
58 9122	Ш						
0612	попаа с	-					
58 9124 0042	ЛСП23-С ЛСП23-С-Г						126
58 9124	ЛСП23-С-1 ЛСП23-С-			260			120
0069	Ш			250			
58 9124							
0102							
58 9121	ЛСП9.17			1			75
3330	ЛСП9.17-Л	900			0,030	3,60	60
58 9122	ЛСП9.17-С					3,32	58
0565							
58 9124							
0043	WOT: 1 : -		4				0.5
58 9121	ЛСП11.17	1050	1.00		0.024	2.5	85
3331	ЛСП11.17-	1050	168		0,034	3,67	68
58 9122	Л					3,39	66
0566 58 9124	ЛСП11.17- С						
0044							
58 9121	ЛСП12.17		1				97
			1	1	i	<u> </u>	- '

3332	ЛСП12.17-	1200			0,039	3,71	77
58 9122	Л					3,43	75
0567	ЛСП12.17-						
58 9124	C						
0045							
58 9121	ЛСН11						59
3306	ЛСН11-Ш						
58 9121							
3372							
58 9122	ЛСН11-Л	1050			0,024	<u>0,76</u>	46
0592	ЛСН11-Л-					0,48	
58 9122	Ш						
0523							
58 9124	ЛСН11-С						45
0019	ЛСН11-С-						
58 9124	Ш						
0085							
58 9121	ЛСН12						66
3307	ЛСН12-Ш						
58 9121							
3373		_					
58 9122	ЛСН12-Л	1200			0,027	<u>0,80</u>	52
0593	ЛСН12-Л-	1				0,52	
58 9122	Ш	1					
0524		_					
58 9124	ЛСН12-С	1					50
0020	ЛСН12-С-	1					
58 9124	Ш	1					
0086							
58 9121	ЛСН14						75
3308	ЛСН14-Ш		125	290			
58 9121							
3374							
58 9122	ЛСН14-Л	1350			0,031	0,89	60
0594	ЛСН14-Л-					0,61	
58 9122	Ш						
0525							
58 9124	ЛСН14-С						58
0021	ЛСН14-С-						
58 9124	Ш						
0087							
58 9121	ЛСН15						0.2
3309	ЛСН15-Г						83
58 9121	ЛСН15-Ш						
3345							
58 9121							
3375	псиль п	4					ļ
58 9122 0595	ЛСН15-Л ЛСН15-Л-	1500			0,034	0.06	65
58 9122	ЛСН15-Л- Г	1300			0,034	0,96 0,68	US
0535	лСН15-Л-	1				0,00	
58 9122	Ш	1					
0526		1					
58 9124	ЛСН15-С	╡					
0022	ЛСН15-С ЛСН15-С-Г	1					64
58 9124	ЛСН15-С-I ЛСН15-С-	1					U-f
0058	Ш	1					
58 9124							
0088							
58 9121	ЛСН17	1	1				
3310	ЛСН17-Г	1					92
58 9121	ЛСН17-Ш	1					/-
3346		1					
58 9121		1					
3376		1					
58 9122	ЛСН17-Л	1					
0596	ЛСН17-Л-	1650			0,038	1,02	73
58 9122	Γ				, , , ,	0,74	
0536	ЛСН17-Л-	1				'	
58 9122	Ш						
0527		_]					<u> </u>
58 9124	ЛСН17-С	1					71
		-	•				•

0023	ЛСН17-С-Г	1					
58 9124	ЛСН17-С-						
0059	Ш						
58 9124							
0089							
58 9121	ЛСН23						
3311	ЛСН23-Г		125				124
58 9121	ЛСН23-Ш						
3347							
58 9121							
3377	H-CY122 H						
58 9122	ЛСН23-Л	2250			0.051	1.00	00
0597	ЛСН23-Л-	2250		200	0,051	1,29	98
58 9122 0537	Г ЛСН23-Л-			290		1,01	
58 9122	Ш						
0528							
58 9124	ЛСН23-С						
0024	ЛСН23-С-Г						95
58 9124	ЛСН23-С-						73
0060	Ш						
58 9124							
0090							
58 9121	ЛСН9.14	1		1			54
3312	ЛСН9.14-Л	900			0,022	0,69	42
58 9122	ЛСН9.14-С					0,41	41
0598		1					
58 9124							
0025							
58 9121	ЛСН11.14						61
3313	ЛСН11.14-	1050	143		0,025	0,76	48
58 9122	Л					0,48	47
0599	ЛСН11.14-						
58 9124	С						
0026	W.CXX10.11		_				70
58 9121	ЛСН12.14	1200				0.00	70
3314	ЛСН12.14-	1200			0,029	0,80	56
58 9122	Л ЛСН12.14-					0,52	54
0600 58 9124	C C						
0027							
58 9121	ЛСС12						
3333	ЛСС12-Г						86
58 9121	ЛСС-12-Ш						00
3348	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
58 9121							
3393							
58 9122	ЛСС12-Л	1					
0568	ЛСС12-Л-Г	1180			0,034	4,08	68
58 9122	ЛСС12-Л-	1				3,80	
0538	Ш	1					
58 9122							
0616		4					
58 9124	ЛСС12-С						
0046	ЛСС12-С-Г	1					57
58 9124	ЛСС12-С-	1					
0061	Ш	1					
58 9124		1					
0106	IICC15	+	+		<u> </u>	-	
58 9121 3334	ЛСС15 ЛСС15-Г						108
58 9121	ЛСС15-III		100	330			100
3349	710013-111	1	100	330			
58 9121		1					
3394		1					
58 9122	ЛСС15-Л	7					
0569	ЛСС15-Л-Г	1500			0,043	4,60	86
58 9122	ЛСС15-Л-					4,32	
0539	Ш						
58 9122		1					
0617		_					
58 9124	ЛСС15-С					<u> </u>	
			_				

0047	ЛСС15-С-Г						84
58 9124	ЛСС15-С-						
0062	Ш						
58 9124							
0107							
58 9121	ЛСС12-1						07
3336 58 9121	ЛСС12-1Г ЛСС12-1Ш						87
3357	JICC12-IIII						
58 9121							
3390							
58 9122	ЛСС12-Л-1	=					
0571	ЛСС12-Л-	1180			0,034	5,62	70
58 9122	1Γ					5,34	
0547	ЛСС12-Л-						
58 9122	1Ш						
0613							
58 9124	ЛСС12-С-1						
0049	ЛСС12-С-						68
58 9124	1Г						
0070 58 9124	ЛСС12-С-						
0103	1Ш						
58 9121	ЛСС15-1		1				
3337	ЛСС15-1						109
58 9121	ЛСС15-1Ш						107
3358							
58 9121							
3391							
58 9122	ЛСС15-Л-1						
0572	ЛСС15-Л-	1500			0,043	<u>6,14</u>	87
58 9122	1Γ					5,86	
0548	ЛСС15-Л-						
58 9122 0614	1Ш						
58 9124	ЛСС15-С-1						
0050	ЛСС13-С-1						85
58 9124	1Γ						65
0071	ЛСС15-С-						
58 9124	1Ш						
0104							
58 9121	ЛСС24						
3335	ЛСС24-Г		100	220			186
58 9121	ЛСС24-Ш		100	330			
3350 58 9121							
3395							
58 9122	ЛСС24-Л	1					
0570	ЛСС24-Л-Г					7,92	148
58 9122	ЛСС24-Л-					7,64	
0540	Ш						
58 9122							
0618	WGG2: 2	_					
58 9124	ЛСС24-С						144
0048	ЛСС24-С-Г	2200			0.074		144
58 9124 0063	ЛСС24-С- III	2380			0,074		
58 9124	ш						
0108							
58 9121	ЛСС24-1	1					
3338	ЛСС24-1Г						187
58 9121	ЛСС24-1Ш						
3359							
58 9121							
3392	посодин 1	-					
58 9122	ЛСС24-Л-1					0.46	150
0573 58 9122	ЛСС24-Л- 1Г					9,46 9,18	150
0549	ЛСС24-Л-					2,10	
58 9122	1III						
0615							
58 9124	ЛСС24-С-1	1					
	+	+		•	•	•	

0051	ЛСС24-С-			145
58 9124	1Γ			
0072	ЛСС24-С-			
58 9124	1Ш			
0105				

Примечания

- 1. Марки ступеней в таблице даны без указания варианта исполнения ступеней (п. 1.6).
- 2. Ступени высотой 125 и 145 мм предназначаются для лестниц с уклоном 1:2, а высотой 143 и 168 мм с уклоном 1:1,5 (для подвальных, чердачных и других служебных лестниц).
 - 3. Расход стали указан: в числителе для ступени с монтажными петлями, в знаменателе для ступени без монтажных петель.
- В случае устройства в ступенях гнезд (вместо закладных изделий) для крепления ограждений или установки дополнительных закладных изделий (п. 1.5) расход стали на ступень, указанный в табл. 1, следует соответственно изменить.
- 4. Масса ступеней приведена для ступеней из тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг/м³, из легкого бетона и плотного силикатного бетона 1800 кг/м³.
- 5. Допускается изготовлять ступени размерами, отличными от указанных в табл. 1, на действующем оборудовании до 1 января 1988 г
 - 1.10. Ступени в зависимости от отделки верхних лицевых поверхностей изготовляют следующих видов:
 - с гладкой поверхностью бетона на обычном цементе;
 - с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя на белом или цветном цементах;
- с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя из бетона на обычном, белом или цветном цементах и на мраморном щебне.

Видимые нижние и торцевые поверхности ступеней предназначаются под окраску.

- 1.11. Для повышения износостойкости и уменьшения скользкости ступеней допускается устройство отдельных вставок из фрикционных и стойких к истиранию материалов в виде полос, замоноличенных в ступень в процессе ее формования.
- 1.12. Конструкции ступеней, а также арматурных и закладных изделий к ним приведены в ГОСТ 8717.1-84.
 - 1.13. Ступени следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка ступени состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа ступени и габаритные размеры (значения которых округляют до целого числа): длину ступени или ширину лестничного марша (для ступеней типа ЛСВ), а ступеней высотой 168 или 143 мм и их высоту в сантиметрах.

Во второй группе указывают:

для ступеней, изготовляемых из легкого бетона и плотного силикатного бетона, - вид бетона, обозначаемый соответственно прописными буквами Л и С;

для бетонных основных ступеней (типа ЛС) - прописную букву Б.

В третьей группе (или во второй группе в случае, если обозначения характеристик ступени, приведенные в этой группе марки, отсутствуют) указывают:

наличие в ступени закладных изделий или гнезд (п. 1.5), обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для ступеней с закладными изделиями по ГОСТ 8717.1-84; 2, 3 и т.д. - для ступеней с дополнительными закладными изделиями или гнездами согласно проектной документации конкретного здания или сооружения;

левое исполнение ступени (п. 1.6), обозначаемое строчной буквой - «л»;

вид отделки верхней лицевой поверхности ступени (за исключением гладкой поверхности бетона на обычном цементе, которую в марке не указывают), обозначаемый прописной буквой Γ при гладкой поверхности декоративного конструкционного слоя бетона на белом или цветном цементах, Π - при шлифованной мозаичной поверхности;

дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность ступеней в условиях эксплуатации. Например: M - для ступеней, применяемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °C; для ступеней, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - характеристики степени плотности бетона. (Например Π - повышенной плотности).

Пример условного обозначения (марки) ступени типа ЛС длиной 1500 мм, высотой 145 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с закладными изделиями для крепления ограждения, с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на белом цементе, предназначенной для лестницы с подъемом по часовой стрелке:

ЛС 15-1Гл

То же, ступени типа ЛС длиной 1200 мм, высотой 168 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с гладкой верхней лицевой поверхностью бетона на обычном цементе:

То же, ступени типа ЛСВ длиной 1310 мм (предназначенной для маршей шириной 1200 мм), высотой 145 мм, изготовленной из легкого бетона, с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на цветном цементе и мраморном щебне:

ЛСВ12-Л-Ш

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Ступени следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по чертежам, приведенным в ГОСТ 8717.1-84.
 - 2.2. Ступени должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по заводской готовности;

по прочности и трещиностойкости;

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона;

к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона;

к бетону, а также к материалам для приготовления бетона ступеней, применяемых в условия воздействия агрессивных сред;

к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в ступени;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона;

по применению форм для изготовления ступеней.

- 2.3. Ступени следует изготовлять из бетона класса по прочности на сжатие:
- B25 ступени для наружных лестниц зданий и сооружений, а также ступени из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона, предназначенные для внутренних лестниц жилых зданий высотой до 5 этажей;
 - В15 ступени для остальных зданий и сооружений.

Верхний слой бетона ступеней из легкого бетона, а также декоративный конструкционный слой ступеней следует изготовлять из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона класса по прочности на сжатие B25.

Вид бетона и его класс по прочности на сжатие должны соответствовать указанным в заказе на изготовление ступеней.

2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для ступеней высшей категории качества не должен быть более:

9% - для тяжелого и легкого бетонов;

10% - для плотного силикатного бетона.

- 2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона ступеней в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:
 - 70 для ступеней из тяжелого или легкого бетона;
 - 100 для ступеней из плотного силикатного бетона.

При поставке ступеней в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона, но не более 85 % класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 2.6. Средняя плотность легкого бетона и плотного силикатного бетона (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна быть менее 1800 кг/м^3 .
- 2.7. Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона на мраморном щебне не должна превышать $1.8 \, \text{г/cm}^2$.

Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона ступеней высшей категории качества не должна превышать $1,6 \text{ г/cm}^2$.

2.8. Форма и размеры сварных арматурных сеток и закладных изделий и их положение в ступенях должны соответствовать установленным ГОСТ 8717.1-84.

Форма и размеры дополнительных закладных изделий (п. 1.5) и их положение в ступенях должны соответствовать указанным в проектной документации здания или сооружения.

- 2.9. Арматурные стали должны удовлетворять требованиям государственных стандартов: стержневая арматурная сталь классов А-I и A-III ГОСТ 5781-82;
- арматурная проволока класса Вр-I ГОСТ 6727-80.
- 2.10. Арматуру в ступенях из плотного силикатного бетона, предназначенных для применения в помещениях с относительной влажностью внутреннего воздуха свыше 60% или в неотапливаемых зданиях

(сооружениях) и на открытом воздухе в нормальной и влажной зонах влажности, следует защищать от коррозии. Способ защиты арматуры должен соответствовать установленному проектной документацией (согласно требованиям СН 165-76) и указанному в заказе на изготовление ступеней.

2.11. Открытые поверхности стальных закладных изделий должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным проектом здания или сооружения согласно требованиям СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление ступеней.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12. Значения действительных отклонений геометрических параметров ступеней не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Вид отклонения геометрического	Геометрический параметр	Пред.
параметра		откл., мм
Отклонение от линейного размера	Длина ступени	±5
	Высота ступени	±2
	Ширина ступени	±3
	Положение закладных изделий:	
	в плоскости ступени	5
	из плоскости ступени	2
Отклонение от прямолинейности	Прямолинейность реального профиля поверхности ступени	2
	в любом сечении на 1 м длины	
	ступени	

2.13. Категории бетонных поверхностей ступени:

лицевой шлифованной мозаичной - А0 или А1;

лицевой гладкой - А1 или А2;

лицевой, предназначенной под окраску, - А3;

нелицевой, не видимой в условиях эксплуатации, - А7.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду ступеней - по ГОСТ 13015.0-83 и настоящему стандарту.

2.13.1. Верхняя лицевая поверхность ступеней партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.

Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией и заказом) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см² не допускаются.

- 2.13.2. На поверхностях ступеней не допускаются трещины в бетоне, за исключением усадочных и других местных поверхностных технологических шириной не более $0,1\,$ мм на нижней и торцевых поверхностях ступеней.
- 2.13.3. Ступени высшей категории качества должны иметь верхнюю лицевую поверхность шлифованную мозаичную или гладкую категории A1.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 3.1. Приемку ступеней следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящего стандарта.
- 3.2. Приемку ступеней по показателям их прочности и трещиностойкости, по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона следует производить по результатам периодических испытаний.
- 3.3. Приемку ступеней по показателям прочности (классу по прочности на сжатие, отпускной прочности) и средней плотности бетона, соответствия арматурных и закладных изделий требованиям ГОСТ 8717.1-84, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует производить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.
- 3.3.1. В случаях, если при проверке будет установлено, что фактическая отпускная прочность бетона ниже требуемой отпускной прочности, то поставку ступеней потребителю следует производить после достижения бетоном прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие.
- 3.3.2. При приемке ступеней по показателям точности геометрических параметров, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует применять выборочный одноступенчатый контроль.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытание ступеней нагружением для определения их прочности и трещиностойкости следует производить по достижении бетоном прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие.

Прочность и трещиностойкость ступеней следует контролировать по ГОСТ 8829-85.

4.1.1. Схемы опирания и загружения ступеней при испытании их нагружением приведены:

типов ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН - на черт. 3;

типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15 - на черт. 4;


типоразмера ЛСС24 - на черт. 5.

Основные параметры опирания и загружения ступеней и значения контрольных нагрузок при проверке прочности и трещиностойкости приведены в табл. 3 и 4.

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

Допускается фактическую отпускную прочность бетона определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний бетона.


- 4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-87.
- 4.4. Водонепроницаемость бетона следует определять на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, согласно ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84.
- 4.5. Среднюю плотность бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
 - 4.6. Истираемость бетона ступеней следует определять по ГОСТ 13087-81.



1 - подвижная опора; 2 - неподвижная опора; 3 - ступень

Примечания:

- 1. Опоры, указанные на схеме опирания и загружения, установить под «постелью» ступени.
- 2. Вынос «хвоста» площадочного вкладыша и ступеней верхней и нижней фризовых опереть по всей поверхности.



- 4.7. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.
- 4.8. Размеры ступеней, отклонение от прямолинейности их лицевых поверхностей, положение арматурных и закладных изделий, толщину защитного слоя бетона до арматуры, а также качество бетонных поверхностей, ширину раскрытия усадочных трещин и внешний вид ступеней следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.

Таблица 3

Типо-	Н	$l_{\rm p}$	a,	Контрольная нагрузка по проверке прочности	Контрольная
размер	o	P		<i>P</i> , кH (кге)	нагрузка по

ступен	-							
И	м е р ч е р -	р ч мм мм е р		стуг призн	оторой пень пается ной	при которой повторное и ступ	проверке трещино- стойкости ступени	
	е ж а			C =	C =	C = 1,4	C = 1,6	
		0.50		1,4	1,6		1.00	
ЛС11		920	23	1,52 (155)	1,86 (190)	<1,52; ≥1,26 (<155; ≥130)	<1,86; ≥1,57 (<190; ≥160)	0,78 (80)
ЛС12		107	27	1,82 (185)	2,16 (220)	<1,82; ≥1,52 <185; ≥155)	<2,16; ≥1,86 (<220;	0,88 (90)
ЛС14		122	31 0	2,06 (210)	2,45 (250)	<2,06; ≥1,77 (<210; ≥180)	≥190) <2,45; ≥2,11 (<250; ≥215)	0,98 (100)
ЛС15		137	34 0	2,35 (240)	2,80 (285)	<2,35; ≥2,01 (<240; ≥205)	<2,80; ≥2,40 (<285; ≥245)	1,13 (115)
ЛС17		152	38 0	2,75 (280)	3,24 (330)	<2,75; ≥2,35 (<280; ≥240)	<3,24; ≥2,75 (<330; ≥280)	1,32 (135)
ЛС23		212	53 0	3,48 (355)	4,17 (425)	<3,38; ≥2,94 (<355; ≥300)	<4,17; ≥3,53 (<425; ≥360)	1,72 (175)
ЛС9.17		770	19	1,28 (130)	1,52 (155)	<1,28; ≥1,08 (<130; ≥110)	<1,52; ≥1,28 (<155; ≥130)	0,59 (60)
ЛС11.1 7		920	23 0	1,47 (150)	1,77 (180)	<1,47; ≥1,28 (<150; ≥130)	<1,77; ≥1,52 (<180; ≥155)	0,69 (70)
ЛС12.1 7	3	107	27	1,72 (175)	2,06 (210)	<1,72; ≥1,47 (<175; ≥150)	<2,06; ≥1,77 (<210; ≥180)	0,83 (85)
ЛСВ11		920	23 0	1,23 (125)	1,47 (150)	<1,23; ≥1,03 (<125; ≥105)	<1,47; ≥1,23 (<150; ≥125)	0,59 (60)
ЛСВ12		107	27	1,42 (145)	1,67 (170)	<1,42; ≥1,23 (<145; ≥125)	<1,67; ≥1,42 (<170; ≥145)	0,69 (70)
ЛСВ14		122	31	1,57 (160)	1,86 (190)	<1,57; ≥1,32 (<160; ≥135)	<1,86; ≥1,57 (<190; ≥160)	0,78 (80)
ЛСВ15		137	34 0	1,82 (185)	2,16 (220)	<1,82; ≥1,52 (<185; ≥155)	<2,16; ≥1,82 (<220; ≥185)	0,88 (90)
ЛСВ17		152	38	2,11 (215)	2,50 (255)	<2,11; ≥1,82 (<215;	<2,50; ≥2,11 <255; ≥215)	1,03 (105)

1	_		-		1		1	1
						≥185)		
ЛСВ23		212	53	2,70	3,19	<2,70;	<3,19;	1,32
		0	0	(275)	(325)	≥2,31	≥2,70	(135)
				` /		(<275;	(<325;	` ′
							(<325, ≥275)	
HCD0.1	-	770	10	1.02	1.22	≥235)		0.40
ЛСВ9.1		770	19	1,03	1,23	<1,03;	<1,23;	0,49
7			0	(105)	(125)	≥0,88	≥1,03	(50)
						(<105; ≥90)	(<125;	
							≥105)	
ЛСВ11.		920	23	1,23	1,47	<1,23;	<1,47;	0,58
17		920	0					
1 /			U	(125)	(150)	≥1,03	≥1,23	(60)
						(<125;	(<150;	
						≥105)	≥125)	
ЛСВ12.		102	27	1,28	1,52	<1,28;	<1,52;	0,64
17		0	0	(130)	(155)	≥1,08	≥1,28	(65)
				,	, ,	(<130;	(<155;	
						, ,		
TOP11	4	000	22	1.50	1.00	≥110)	≥130)	0.50
ЛСП11		920	23	1,52	1,82	<1,52;	<1,82;	0,73
			0	(155)	(185)	≥1,28	≥1,52	(75)
						(<155;	(<185;	
						≥130)	≥155)	
ЛСП12	1	107	27	1,72	2,01	<1,72;	<2,01;	0,83
7101112		0	0	(175)	(205)		, ,	(85)
			1	(1/3)	(203)	≥1,47	≥1,72	(03)
						(<175;	(<205;	
						≥150)	≥175)	
ЛСП14		122	31	1,91	2,26	<1,91;	<2,26;	0,98
		0	0	(195)	(230)	≥1,62	≥1,91	(100)
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(195<≥165)	(230<≥195)	` ′
ЛСП15	-	137	34	2,11	2,45			1,03
JICIII3			I			<2,11;	<2,45;	
		0	0	(215)	(250)	≥1,82	≥2,06	(105)
						(< 215;	(<250;	
						≥185)	≥210)	
ЛСП17		152	38	2,40	2,85	<2,40;	<2,85;	1,23
		0	0	(245)	(290)	≥2,06	≥2,40	(125)
				(-)	()	(<245 ≥210)	(<290;	(- /
						(<243 <u>2210</u>)	` ′	
	_				2.10		≥245)	
ЛСП23		212	53	2,94	3,48	<2,94;	<3,48;	1,47
		0	0	(300)	(355)	≥2,50	≥2,94	(150)
						(<300 ≥255)	(<355;	
							≥300)	
ЛСП9.1		770	19	1,37	1,67	<1,37;	<1,67;	0,69
9		770	0	(140)	(170)	≥1,18	≥1,42	(70)
			Ü	(140)	(170)			(70)
						(<140;	(<170 ≥145)	
						≥120)		
ЛСП11.		920	23	1,52	1,86	<1,52;	<1,86;	0,73
17			0	(155)	(190)	≥1,28	≥1,57	(75)
						(<155;	(<190 ≥160)	
						≥130)		
ЛСП12.	1	107	27	1,72	2,06	<1,72;	<2,06;	0,83
17		0	0	(175)	(210)			(85)
1 /		1	U	(1/3)	(210)	≥1,47	≥1,77	(03)
						(<175;	(<210;	
						≥150)	≥180)	
ЛСН11	3	920	23	1,23	1,47	<1,23;	<1,47;	0,64
			0	(125)	(150)	≥1,08	≥1,28	(65)
						(<125;	(<150;	
						≥110)	≥130)	
псии	-	107	27	1.42	1.67			0.72
ЛСН12		107	27	1,42	1,67	<1,42;	<1,67;	0,73
		0	0	(145)	(170)	≥1,23	≥1,42	(75)
						(<145;	(<170;	
		L				≥125)	≥145)	
ЛСН14	1	122	31	1,62	1,91	<1,62;	<1,91;	0,83
		0	0	(165)	(195)	≥1,37	≥1,62	(85)
					(- /	(<165;	(<195;	
TOTAL T	4	10-	12:	1.05	2.1.1	≥140)	≥165)	0.00
ЛСН15		137	34	1,86	2,16	<1,86;	<2,16;	0,98
		0	0	(190)	(220)	≥1,57	≥1,82	(100)
1	1					(<190;	(<220;	
				1	1			1
						≥160)	≥185)	

	1		T = =			I :		
ЛСН17		152	38	2,16	2,55	<2,16;	<2,55;	1,13
		0	0	(220)	(260)	≥1,82	≥2,16	(115)
						(<220;	(<260;	
						≥185)	≥220)	
ЛСН23		212	53	2,80	3,24	<2,80;	<3,24;	1,44
		0	0	(285)	(330)	≥2,35	≥2,75	(150)
						(<285;	(<330;	
						≥240)	≥280)	
ЛСН9.1		770	19	1,08	1,62	<1,08;	<1,62;	0,54
4			0	(110)	(165)	≥0,93	≥1,37	(55)
						(<110; ≥95)	(<165;	
							≥140)	
ЛСН11.		920	23	1,28	1,47	<1,28; ≥108	<1,47;	0,64
14			0	(130)	(150)	(<130;	≥1,28	(65)
						≥110)	(<150;	
							≥130)	
ЛСН12.		107	27	1,47	1,72	<1,47;	<1,72;	0,73
14		0	0	(150)	(175)	≥1,28	≥1,47	(75)
						(<150;	(<175;	
						≥130)	≥150)	

Таблица 4

Типораз мер ступени	Ном ер черт ежа	<i>l</i> , , м	а , м м	Контрол	выая нагруз Р	Контрольная нагрузка по проверке		
				при ко	горой	при которой т		трещиностойко
				ступ	ень	повторное ис	пытание	сти ступени, Р,
				призна	ается	ступен	И	кН (кгс)
				годн	юй			
				C=1,	C=1,	C=1,25	C=1,6	
				25	6			
ЛСС12	4	5	-	5,35	6,87	<5,35;	<6,87;	3,48
		9		(545)	(700)	≥4,56	≥5,84	(355)
		0				(<545;	(<700;	
						≥465	≥595)	
ЛСС15		7	-	4,71	6,08	<4,71;	<6,08;	3,09
		5		(480)	(620)	≥4,02	≥5,15	(315)
		0				(<480;	(<620;	
						≥410)	≥525)	
ЛСС24	5	5	-	5,35	6,87	<5,35;	<6,87;	3,48
		9		(545)	(700)	≥4,65	≥5,84	(355)
		0				(<545;	(<700;	
						≥465)	≥595)	

Примечания к табл. 3 и 4:

- 1. Значения контрольных нагрузок указаны без учета веса ступени.
- 2. Значение коэффициента С принимают в зависимости от возможного характера разрушения ступени согласно ГОСТ 8829-85.
- 3. Значение нагрузки при появлении первой трещины, при которой ступени типов ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН признают годными, должно быть больше или равно контрольной за вычетом веса ступени.

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка ступеней - по ГОСТ 13015.2-81. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на нелицевых поверхностях ступеней.

Допускается по соглашению изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проекта конкретного здания или сооружения вместо марок наносить на ступени их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации.

- 5.2. Требования к документу о качестве ступеней, поставляемых потребителю по ГОСТ 13015.3-81.
- 5.3. Транспортировать и хранить ступени следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 настоящего стандарта.
 - 5.3.1. Ступени следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.


Допускается хранить ступени и их перевозить без применения контейнеров. В этом случае ступени должны быть уложены в штабель, вплотную одна к другой. Подкладки под нижний ряд ступеней и прокладки между рядами должны быть уложены на расстоянии 200 мм от торцов или в местах расположения монтажных петель. Число рядов ступеней в штабеле не должно превышать пяти.

- 5.3.2. При перевозке ступени следует укладывать правильными рядами продольной осью в направлении движения транспортных средств.
- 5.3.3. Грузовые стропы и другие грузозахватные приспособления, применяемые для погрузки, разгрузки и складирования ступеней, в местах соприкосновения их со ступенями должны иметь мягкое покрытие.

ПРИЛОЖЕНИЕ *Справочное*

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ТИПОВ ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН В ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

Междуэтажные и этажные площадки



1 - нижняя фризовая ступень (ЛСН); 2 - верхняя фризовая ступень (ЛСВ); 3 - основная ступень (ЛС); 4 - площадочный вкладыш (ЛСП)